

تقييم كفاءة خدمة الماء الصافي في مدينة العمارة

م.م. طالب عباس كريم
وزارة التربية / مديرية تربية ميسان
talibabbas84@gmail.com

المستخلص

يهدف البحث الى تحديد مدى كفاءة خدمة الماء الصافي في مدينة العمارة التي تقع ضمن مسار نهر دجلة وفي الجزء السفلي منه، والتي تتأثر بمدى انخفاض معدل مناسيب النهر وشحة المياه التي تؤدي الى زيادة نسبة تركيز التلوث، وعليه يتطلب أن تكون محطات تصفية مياه الشرب ذات كفاءة عالية ومواصفات خاصة، فضلا عن كفاية عددها بما تتناسب مع التوسع والزيادة للسكان، وقد اتضح ان منطقة الدراسة تعاني من العجز في المياه الصالحة للشرب بمقدار (٥٠٨٠٦) م^٣/اليوم، اذ ان المياه المجهزة من المحطات ومشاريع تصفية المياه في منطقة الدراسة بلغت (٢١٢٢٠٠) م^٣/اليوم، في حين ان المياه المطلوب تجهيزها تقدر (٢٦٣٠٠٦) م^٣/اليوم، كما اتضح من خلال مقارنة نوعية المياه مع المعايير العراقية والعالمية لمياه الشرب، ان معظم تراكيز عناصر المياه تقع خارج الحدود المسموح بها، كما تعد جميع مياه محطات منطقة الدراسة وعلى أساس نسبة تراكيز عناصر (EC , TH, SO4 ,T.D.S)، غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للشرب.
الكلمات المفتاحية: مياه الشرب، محطات تصفية المياه، كفاءة المياه، نوعية المياه

Evaluating the efficiency of pure water service in the city of Amarah

Abstract

The research aims to determine the efficiency of pure water service in the city of Amarah, which is located within the course of the Tigris River and at the bottom of it. It is affected by the extent of the low rate of river levels and the scarcity of water that leads to an increase in the concentration of pollution. Therefore, it requires that drinking water purification stations be efficient. It has been shown that the study area suffers from a deficit in potable water by (50806), M /day. As the water supplied from the stations and water purification projects in the study area amounted to (212200), (M/day), while the required water to be supplied amounted to (263006), M/day. It became clear through a comparison of the water quality with local and international standards for drinking water, that most of the water element

concentrations fall outside the permissible limits. The study is based on the ratio of concentrations of elements (EC, TH, SO₄, TDS) are not conforming to specifications and not suitable for drinking.

Key words: drinking water, water purification plants, water efficiency, water quality.

المقدمة:

يعد توفر المياه عامل مؤثر في قيام المدينة واستقرارها وتوسعها، إذ لا يمكن أن تنشأ أي مدينة الا عند توفير المياه فهي العامل المحدد و أهم مظاهر استعمالات الأرض الحضرية، فقد لعبت الأنهار كمورد طبيعي دور كبير ومؤثر في نشأة المستوطنات وقيامها بجوار مجاريها لاسيما في الأقاليم الجافة وشبه الجافة، إذ تعد المصدر الاساسي والدائم للماء لمختلف الأنشطة البشرية، والعامل المحدد للتوسع الحضري من عدمه (الاسدي، صفاء ، ٢٠١٤ ، ص ١٧)، إذ ان تأثيرات الأنشطة البشرية المختلفة وزيادة الاستهلاك من الموارد المائية فضلا عن المؤثرات الطبيعية من تآكل وتجوية مواد القشرة الأرضية وتحللها في المياه تعيق من استخدامها لأغراض الشرب والاستخدامات الأخرى (Jarvie and Colin, 1998, p 75). ومدينة العمارة احدى تلك المستوطنات الحضرية التي أقيمت على المجاري الدنيا لنهر دجلة، وقد اصبح التوسع الحضري على ضفاف النهر وزيادة اعداد السكان والأنشطة البشرية المختلفة عامل في ارتفاع نسبة الملوثات الناتجة عنها، فضلا عن الملوثات التي يحملها النهر عند مروره بالمحافظات الشمالية والوسطى، ونتيجة تعالي الصيحات المطالبة بتوفر المياه الصافية الصالحة للشرب ونتيجة تفشي الامراض أصبحت مسألة تامين المياه النقية حاجة ضرورية وملحة في تحديد صحة الفرد والمجتمع، إذ يعتقد العلماء هناك علاقة وثيقة بين الأمراض السرطانية ومشاريع تصفية المياه، فضلا عن تضاعف الاستهلاك للمياه العذبة، ومشكلات التلوث وشحة المياه الناجمة عن التطور الصناعي والذي يشكل عبئاً على المياه العذبة، إذ تقدر منظمة الصحة العالمية ان نسبة ٢٣% من الماء المستهلك عالمياً يتم استخدامه في الصناعة والتنظيف والتسخين والتبريد . . . الخ. (فهد، حارث جبار، ٢٠٠٨)، وعليه اصبح من الضروري توفر الماء النقي لكافة الناس، مهما بلغت درجة تطوره وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، إذ لديهم الحق في الحصول على المياه الصالحة للشرب بكميات ونوعية مساوية لاحتياجاتهم الأساسية.

مشكلة الدراسة:

تعاني محطات معالجة المياه في مدينة العمارة من عدة مشكلات تؤثر في كفاءتها في معالجة المياه، والتي تؤثر بدورها في الصحة العامة واستعمالات المياه المختلفة فضلا عن عجز هذه المحطات وشبكتها في تغطية المناطق السكنية كافة، وعليه يدعو الامر معرفة المشاكل التي تعاني منها محطات المعالجة ومعرفة مقدار العجز او مقدار الشحة في كمية المياه الواصلة عبر شبكات المياه.

فرضية الدراسة:

تغطي محطات معالجة المياه معظم مناطق منطقة الدراسة وذلك عبر شبكة من الانابيب تختلف في مقدار كفاءتها في إيصال المياه، مع وجد شحة تعاني منها مناطق اخرى رغم وجود مياه سطحية فائضة، كما تختلف هذه المحطات من حيث الكفاءة النوعية للمياه مقارنة مع المعايير المحددة العالمية والعراقية، نتيجة جملة من الأسباب منها مشاكل الصيانة في المحطات والشبكات الناقلة وقلة الوعي المجتمعي وتردي الخدمات التي تؤديها الدوائر المختصة في عموم المحافظة.

هدف الدراسة:

تهدف الدراسة للوقوف على واقع محطات معالجة المياه والتوزيع المكاني لها في مدينة العمارة ومدى كفاءة هذه المحطات في تحلية مياه الشرب ومقارنة خصائص هذه المياه مع المعايير العالمية والعراقية فضلا عن دراسة كفاية هذه المحطات في تجهيز المياه الصالحة للشرب ومعرفة مقدار الفائض او العجز في كمية مياه الشرب في منطقة الدراسة.

المواد وطرق العمل:

تقع مدينة العمارة في وسط محافظة ميسان وهي بذلك تقع في القسم الجنوبي الشرقي من العراق، ويمر نهر دجلة في المدينة ويأخذ نهري الكحلاء والمشرح المياه من النهر عند هذه المدينة، وتقع محطات التحلية للمياه مباشرة على نهر دجلة ورواضه في المدينة، واعتمد في دراسة واقع هذه المحطات وتوزيع شبكة المياه على بيانات دائرة ماء محافظة ميسان والدراسة الميدانية، كما اعتمد في دراسة خصائص المياه الكيميائية والفيزيائية لمياه الشرب على فحوصات مديرية المياه في محافظة ميسان لسنة 2019، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي للتقييم واستخدام الأسلوب الكمي لتحديد مقدار العجز الوظيفي في فعالية الخدمة.

النتائج والمناقشة:

أولاً: الخصائص الجغرافية لمنطقة الدراسة

تقع منطقة الدراسة شمالاً بين دائرتي عرض ($31^{\circ} 79'$) و ($31^{\circ} 19'$) شرقاً وبين خطي طول ($47^{\circ} 10'$) و ($47^{\circ} 18'$)، الخريطة (١)، وتحدها في الشمال والشمال الغربي ناحيتي علي الغربي وكميت وفي الشرق ناحية المشرح، في حين يحدها في الجنوب والجنوب الشرقي قضائي المجر الكبير والكحلاء، وقضاء الميمونة من الجنوب الغربي، وتقع منطقة الدراسة حسب تصنيف كوبن ضمن إقليم المناخ الصحراوي، وعليه يتوقع زيادة في كمية الاستهلاك المائي لمختلف الأنشطة البشرية والذي يعكس اثاره على كفاءة محطات مياه الشرب في منطقة الدراسة، ومن حيث الطبوغرافية الأرضية فان منطقة الدراسة تقع ضمن السهل الرسوبي حيث انبساط الأرض ساعد على سهولة انشاء محطات المياه ومد شبكات انابيب المياه، فضلاً عن ارتفاع مستوى الماء الجوفي الذي اثر في التلوث الناتج عن عمليات التسرب في شبكات المياه نتيجة التلف بسبب قدم هذه الشبكات او التلف الناتج عن مشاريع البزل والمجاري والتجاوزات على شبكة المياه من المجمعات السكنية الحديثة والعشوائيات. وتبلغ مساحة منطقة الدراسة (55.2 كم²)، وهي بذلك تشكل نسبة ١٨% من مجموع مساحة محافظة ميسان، وهي مقسمة الى سبع اقسام او مقاطعات رئيسية هي (اليرموك، الحسين القديم، مغربة، ١٥ شعبان، العامل، العروبة والثورة) وتتألف من ٦٠ حيا سكنيا، ويبلغ عدد سكانها حوالي (584457) نسمة حسب التقديرات السكانية لعام ٢٠١٩.

شركات اجنبية ومحلية، لكن نتيجة غياب الرقابة وعدم الاستقرار حال دون انجاز المشروع على الرغم من انه يعد في مراحل الاخيرة وقد تم انجاز نسبة ٩٠% منه، وكان من المفروض ان يسد العجز من المياه الصالحة للشرب في منطقة الدراسة، وتبلغ الطاقة التصميمية لهذا المشروع (٣٨٤٠٠) م^٣/اليوم في حين الطاقة الفعلية للمشروع تقدر بـ (٣٤٥٦٠) م^٣/اليوم.

الخريطة (٢)

التوزيع المكاني لمشاريع ومحطات تصفية المياه في منطقة الدراسة.



المصدر: ١- جمهورية العراق، وزارة البلديات والاشغال العامة، دائرة بلدية العمارة، خريطة مقياس ١:٢٥٠٠٠

٢- الباحث بالاعتماد على الجدول (١).

الجدول (١)

المشاريع والمجمعات المائية في مدينة العمارة لعام (٢٠١٩)

ت	اسم المشروع او المجمع	عدد الوحدات	الطاقة التصميمية م ^٣ /يوم	الطاقة الفعلية م ^٣ /يوم	تاريخ الانشاء	اقسام البلدية
١	مشروع ماء الموحد	١	٣٦٠٠٠	٢٧٠٠٠	١٩٧٥	١٥ شعبان + الحسين القديم + الثورة
٢	مشروع ماء الرافدين	١	١٢٠٠٠	١٠٠٠٠	١٩٥٧	اليرموك + الحسين القديم
٣	مجمعات ماء الكرامة	٨	٣٨٤٠٠	٢٨٠٠٠	١٩٨٦	العروبة + جزء من مغربة
٤	مجمعات ماء الابتيرة	٧	٣٣٦٠٠	٢٤٠٠٠	١٩٨٧	١٥ شعبان + الثورة
٥	مجمعات ماء الوحدة الإسلامية	٦	٢٨٨٠٠	٢٢٠٠٠	١٩٩٦	الثورة
٦	مجمعات ماء تاج الإسلام	٦	٢٨٨٠٠	٢٢٠٠٠	١٩٩٦	مغربة
٧	مجمعات ماء المصدر	٥	٢٤٠٠٠	١٧٠٠٠	١٩٨٨	١٥ شعبان
٨	مجمعات ماء الحسن العسكري	٥	٢٤٠٠٠	١٧٠٠٠	١٩٧٨	العامل + الحسين القديم
٩	مجمع ماء الزهراء	٢	٩٦٠٠	٦٤٠٠	٢٠٠٥	العروبة
١٠	مجمع ماء دور النفط	٢	٩٦٠٠	٧٢٠٠	٢٠٠٢	الحسين القديم
١١	مجمع ماء اليرموك	٢	٤٨٠٠	٣٦٠٠	١٩٨٥	اليرموك
١٢	مجمعات ماء حريفظ	٣	٣٦٠٠	٢٤٠٠	٢٠١١	العروبة
١٣	مجمع دجلة	١	٤٨٠٠	٤٦٠٠	١٩٩٢	الحسين القديم
١٤	مجمع ماء المنجد	١	٤٨٠٠	٣٦٠٠	١٩٩٦	الحسين القديم
١٥	مجمع الرحمن	١	٤٨٠٠	٣٦٠٠	٢٠٠٦	اليرموك
١٦	مجمع العروبة	١	٤٨٠٠	٣٦٠٠	٢٠٠٦	العروبة
١٧	مجمع سيد عاشور	١	١٢٠٠	١٠٠٠	٢٠٠٤	العروبة
١٨	مجمع الربيع	١	٤٨٠٠	٣٦٠٠	٢٠١٥	مغربة
١٩	مجمع الف دار	١	٤٨٠٠	٣٦٠٠	٢٠١٥	الثورة
٢٠	مجمع القاهرة	١	١٢٠٠	١٠٠٠	١٩٩١	الثورة
٢١	مجمع ماء المعهد	١	١٢٠٠	١٠٠٠	٢٠٠٤	العامل
المجموع		٥٧	٢٨٥٦٠٠	212200		

المصدر: من العمل الباحث، بالاعتماد على بيانات دائرة الماء في محافظة ميسان، ٢٠١٩.

تعد مجمعات ماء الكرامة التي انشأت عام (١٩٨٦) اكبر هذه المجمعات من حيث الطاقة التصميمية والفعلية، وتأخذ هذه المجمعات المياه مباشرة من نهر المشرح عند موقع ناظم المشرح، وتحتوي على (٨) وحدات مجمعة، وبطاقة تصميمية بلغت (٣٨٤٠٠) م^٣/يوم وبطاقة فعلية بواقع (٢٨٠٠٠) م^٣/يوم وتغطي معظم احياء منطقة العروبة وجزء من منطقة مغرية، ويلي هذه المجمعات مشروع ماء الموحد الذي انشأ عام (١٩٧٥) والذي يأخذ المياه مباشرة من نهر دجلة وبطاقة تصميمية بلغت (٣٦٠٠٠) م^٣/يوم والطاقة فعلية بلغت (٢٧٠٠٠) م^٣/يوم، اذ يحتوي المشروع على مجمعين من الاحواض الكونكريتية ويربط هذا المشروع الوحدات السكنية بصورة مباشرة عبر شبكة من الانابيب الناقلة ليغطي احياء عدة من منطقة الثورة و ١٥ شعبان والحسين القديم، اما مجمعات ماء الابتيرة التي أنشأت عام (١٩٨٧) فتاتي بالمرتبة الثالثة، وبطاقة تصميمية بلغت (٣٣٦٠٠) م^٣/يوم وبطاقة فعلية قدرها (٢٤٠٠٠) م^٣/يوم، اذ تحتوي على (٧) وحدات مجمعة وتأخذ المياه مباشرة من نهر دجلة وتغطي معظم احياء منطقة ١٥ شعبان والثورة، وتعاني شبكة الانابيب لمعظم هذه المجمعات من مشكلة اندثار في اجزاء كبيرة من الشبكة فضلاً عن التلف في اجزاء اخرى بسبب مشاريع البزل والمجاري والتجاوزات على شبكة المياه من المجمعات السكنية الحديثة والعشوائيات، كما ان هذه الشبكات مخصص لمياه الشرب فقط ولا توجد شبكات اخرى خاصة بمياه غير الصالحة للشرب كالاستعمالات المنزلية الاخرى او غسل الشوارع او سقي الحدائق، وقد حدد عمر هذه المشاريع من (٢٠) عام الى (٤٨) عام.

ثالثاً: كفاءة محطات التصفية

يتم معالجة المياه المستخدمة للأغراض البشرية قبل توزيعها ابتداء من عملية سحب الماء الخام من المصادر الطبيعية والذي يحتوي بدرجة معينة على التلوث فيتم العديد من عمليات المعالجة حتى يصبح الماء صالحاً للشرب، ويضخ عبر شبكة توزيع المياه ابتداء من محطات التصفية ثم الانابيب وتنتهي في الخزانات الموجودة في الأبنية، (عباوي، سعاد عبد، ١٩٩٠، ص ٣٠) ويعمل المواطنين في الغالب استخدام المضخات المنزلية لغرض سحب المياه من الشبكة مما يؤدي الى زيادة احتمالية تركيز الملوثات نتيجة رشح مياه الصرف الصحي او المياه الباطنية الملوثة لشبكة التوزيع. (عزيز، رحيم جعفر، ٢٠١٨، ص ٨٦)، وعلى الرغم من اعتماد معظم السكان على مياه الخزانات المنزلية، الامر الذي يقلل من الطلب والجهد على شبكة المياه الا ان منطقة الدراسة تعاني عجز كبير في كمية المياه الصالحة للشرب لاسيما عند ساعات انقطاع التيار الكهربائي.

اعتمد في تقييم كفاءة محطات المياه على المعيار العراقي وفق محددات وزارة البلديات والاشغال العامة، اذ حددت حصة الفرد من مياه التصفية في مركز مدن الاقضية (٤٥٠ لتر/فرد/يوم)، وعند حساب الطاقة الانتاجية الفعلية لهذه المشاريع والوحدات المجمعمة ومقارنتها مع المياه المطلوبة (الجدول ٢) اتضحت عدة حقائق هي:

١- بلغ عدد سكان منطقة الدراسة لعام ٢٠١٩ حوالي (٥٨٤٤٥٧)، وعليه تقدر كمية المياه المطلوب تجهيزها (٢٦٣٠٠٦) م^٣/يوم وفق المعيار العراقي المحدد، ومن خلال مقارنة هذه الكمية مع المياه المجهزة من محطات مياه الشرب والبالغة (٢١٢٢٠٠) م^٣/يوم يلاحظ وجود عجز مائي كبير بواقع (٥٠٨٠٦) م^٣/يوم، في عموم منطقة الدراسة، اذ يلاحظ ان الزيادة الهائلة في اعداد السكان في بعض المناطق لم يقابلها زيادة في كمية المياه المجهزة وهذا يدعو الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسيما العمل على اكمال مشروع الماء الموحد الكبير، لسد العجز في المياه المطلوبة.

٢- تعاني جميع أجزاء منطقة الدراسة من شحة في مياه الشرب، باستثناء منطقة (الحسين القديم)، اذ بلغ مقدار الفائض من المياه (٣٤١٤) م^٣/يوم.

٣- تأتي منطقة الثورة في مقدمة اقسام بلدية العمارة من حيث مقدار العجز في المياه بواقع (١٦٣٦٧) م^٣/يوم، نتيجة الزيادة السكانية الهائلة في المنطقة، كما يعد عامل التجاوزات على شبكة المياه من قبل العشوائيات واستحداث مناطق سكنية جديدة احد اهم اسباب عجز المياه في المنطقة، والذي زاد من اعداد سكان المنطقة وبكثرة، وتأتي منطقة العامل في المرتبة الثانية من حيث عجز المياه، بواقع (١٣٢٢٢) م^٣/يوم، بحكم عدد سكانها وقلة المياه المجهزة والبالغة (٢٠٣٥٠) م^٣/يوم، تليها منطقة اليرموك في كمية العجز في المياه بواقع (١١٤٣٣) م^٣/يوم، كونها تعد المنطقة التجارية في مدينة العمارة.

الجدول (٢)

مقدار العجز والفائض في مياه الشرب بين اقسام بلدية منطقة الدراسة لسنة 2019


ت	اقسام البلدية	عدد السكان	المساحة كم	المياه المطلوب تجهيزها م ^٣ /يوم (*)	المشاريع والمحطات المغذية	المياه المجهزة م ^٣ /يوم	مقدار العجز او الفائض م ^٣ /يوم (**)
١	اليرموك	٦٣٦٢٨	٢.٥	28633	مشروع الراقدين + اليرموك + ماء الرحمن	17200	-11433
٢	الحسين القديم	٣٦٤١٤	٣.٩	16386	١٠% من مياه مشروع الموحد + ١٠ من مجمع ماء الحسن العسكري + دجلة، المنجد، ماء دور النفط	19800	3414
٣	العامل	٧٤٦٠٥	٥.٤	33572	٩٠% من مجمع ماء الحسن العسكري + ١٥% من مياه مشروع الموحد + المعهد	20350	-13222
٤	العروبة	٨٠٥٢٧	٩.١	36237	75% من ماء الكرامة + الزهراء + الحويظ + العروبة + سيد عاشور	34400	-1837
٥	مغربة	٨٩٢١١	١٩.١	40145	25% من ماء الكرامة + تاج الاسلام + الربيع	32600	-7545
٦	١٥ شعبان	٨٧٩٢٣	٧.٢	39565	25% من مياه مشروع الموحد + 50% من ماء الابتيرة + الصدر	35750	-3815
٧	الثورة	١٥٢١٤٩	١١.٠	68467	50% من مياه مشروع الموحد + 50% من ماء الابتيرة + الوحدة الاسلامية + القاهرة + الف دار	52100	-16367
	المجموع	٥٨٤٤٥٧	٥٥.٢	263006		212200	-50806

المصدر: من عمل الباحث، بالاعتماد على بيانات دائرة الماء في محافظة ميسان، 2019.

استخرج من المعادلة التالية: عدد السكان * ٤٥٠ لتر/يوم * ٠.٠٠١ (لتحويل لتر الى متر مكعب). (**)
العجز المائي والفائض المائي = المياه المجهزة - المياه المطلوب

المخطط (١)

المياه المطلوبة والمياه المجهزة في منطقة الدراسة



المصدر: الباحث بالاعتماد على الجدول (٢)

رابعاً: الكفاءة النوعية لمياه محطات الشرب

يعد الماء ملوثاً عند تغير خصائصه الفيزيائية والكيميائية والاحيائية ويسبب عند ذلك اضرار في الصحة والبيئة (Bernnan and Withgott 2005, p 418)، وتشير تقارير الصحة العالمية (WHO) ان نسبة ٨٠% من الامراض واكثر من ٣٣% من الوفيات في الدول النامية سببها تلوث المياه (WHO, 2003)، كما تشير تقارير وزارة الصحة العراقية الى انتشار الامراض المنقولة بواسطة المياه منذ التسعينيات من القرن الماضي والى الان نتيجة لرداءة مياه الشرب، اذ بلغت اعداد الوفيات نتيجة تلوث مياه الشرب في عام ٢٠٠١ قرابة ٩٠٠٠٠ حالة من الأطفال، كما اشارت تقارير الإحصاءات البيئية في عام ٢٠٠٥ الى ان قرابة ٩٢٠٠٠٠ حالة اسهال للمرضى المرشحين للمؤسسات الصحية من الفئات العمرية دون الخامسة نتيجة رداءة مياه الشرب في العراق (عبدالعزیز واخرون ، ٢٠١٣ ، ص ١٨٧).

اعتمد في تقييم الكفاءة النوعية لمياه الشرب في محطات مدينة العمارة على المعيار العراقي ومعيار الصحة العالمية (WHO) الجدول (٣)، اذ تم مقارنة نتائج التحاليل الكيميائية (الجدول ٤) مع المعيار المحدد، واتضحت حقائق عدة منها:

١- اتضح من متوسط خصائص المياه لمحطات التنقية لمدينة العمارة ان معظم تراكيز عناصر المياه تقع خارج الحدود المسموح بها وفق المعايير المحددة، وخلال الفصلين الحار والبارد، وعليه تعد المياه غير صالحة للشرب.

٢- تعد جميع مياه محطات منطقة الدراسة وعلى أساس نسبة تراكيز عناصر (EC , TH, SO4 , T.D.S)، انها غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للشرب، وخلال الفصلين الحار والبارد، فعلى سبيل المثال، تراوحت قيم SO4 بين (٤٨١ - ٩٩١) ملغم/لتر خلال الفصل البارد، وبين (٥٠٧ - ٥٢٦) ملغم/لتر خلال الفصل الحار، بينما حدد المعيار العراقي (١٥٠) ملغم /لتر والمعيار العالمي بين (٢٠٠-٤٠٠) ملغم/لتر، كحد اعلى للحدود المسموح بها لتركيز العنصر.

٣- تعد جميع مياه محطات التنقية وعلى أساس نسبة تركيز عنصر الكالسيوم (Ca)، وخلال الفصل البارد خارج الحدود المسموح بها لمياه الشرب، فقد تراوحت القيم بين (٢٤٨ - ٤٠٤) ملغم/لتر، بينما حدد المعيار العراقي والعالمي مقدار (٢٠٠) ملغم/لتر، كحد اعلى لتركيز العنصر، اما خلال الفصل الحار وعلى أساس تركيز الكالسيوم التي تنحصر قيمها ما بين (١٦٠ - ١٧٠) ملغم/لتر، فهي تقع ضمن الحدود المسموح بها وصالحة للشرب .

٤- تقع مياه محطات الابتيرة، تاج الإسلام، الصدر، الحسن العسكري، الزهراء والعروبة وعلى أساس نسبة تركيز الكدرة (TUR) خارج الحدود المسموح بها خلال الفصل البارد، اذ تراوحت القيم بين (٢٨-١٣٠) ملغم/لتر، وهي غير مطابقة مع المعيار العراقي والعالمي الذي حدد مقدار (٢٥) ملغم/ لتر كحد اعلى لتركيز العنصر.

معيار منظمة الصحة العالمية (WHO) والمعيار العراقي لمياه الشرب.

ت	العنصر	المحددات العراقية الحد المسموح به ملغم/ لتر	المحددات العالمية (WHO) الحد المسموح به ملغم/ لتر
١	الكدرة NTU	٢٥	٥-٢٥ ملغم/لتر
٢	المواد الذائبة الكلية T.D.S	١٥٠٠	١٠٠٠ ملغم/لتر
٣	التوصيلية EC	٢٠٠٠ مايكروموز/سم	١٥٠٠ مايكروكوز/سم
٤	المواد العالقة الكلية T.S.S	-	٢٥٠-٧٥٠ ملغم/لتر
٥	الأس الهيدروجيني PH	٨.٥-٦.٥	٦.٥-٨.٥
٦	الصوديوم Na	٢٠٠	٢٠٠
٧	الكالسيوم Ca	٢٠٠	٢٠٠-٧٥ ملغم/لتر
٨	المغنيسيوم Mg	٥٠	٥٠-١٥٠ ملغم/لتر
٩	العسرة الكلية T.H	٥٠٠	٥٠٠
١٠	الكلوريد CL	-	٢٥٠-٢٠٠ ملغم/لتر
١٢	الكبريتات So ₄	٢٥٠	٢٠٠-٤٠٠ ملغم/لتر
١٣	البوتاسيوم K	١٠	١٢

1-WHO، Guidelines for Drinking Water Quality، third edition، vol (1)، Geneva، 2004، p 491-493.

٢- المواصفات القياسية، المواصفات العراقية لمياه الشرب، مسودة تحديث المواصفات العراقية ٤١٧، (١٩٩٦).

(٤) الجدول

قيم الخصائص الكيميائية والفيزيائية لمياه محطات الشرب في مدينة العمارة لسنة ٢٠١٩

Ca		TH		ALK		EC		PH		TUR		الأشهر النموذج
خيزرن	كانون الثاني	خيزرن	كانون الثاني	خيزرن	كانون الثاني	خيزرن	كانون الثاني	خيزرن	كانون الثاني	خيزرن	كانون الثاني	
170	394	652	1132	170	160	2130	2730	7.7	7.5	5	25	الموحد
166	345	632	1008	168	166	2080	2830	7.7	7.8	5	5	الرافدين
168	348	640	1020	166	162	2110	2850	7.8	7.5	5	5	الكرامة
167	397	636	1048	168	150	2000	2870	7.6	7.4	7	95	الابتيوة
164	295	624	932	166	160	2060	2680	7.8	7.5	8	25	الوحدة الإسلامية
167	400	636	1160	168	156	2000	2920	7.6	7.4	10	110	تاج الإسلام
168	404	644	1180	172	150	2110	2950	7.6	7.3	12	130	الصدر
168	347	640	1016	168	160	2100	2890	7.8	7.5	3	90	الحسن العسكري
164	280	624	964	164	148	2060	2670	7.6	7.8	5	28	الزهراء
165	248	628	932	170	156	2070	2670	7.7	7.4	4	9	دور النفط
168	312	640	992	160	166	2100	2840	7.6	7.6	5	11	اليزموك
168	348	640	1020	166	162	2110	2850	7.8	7.5	5	5	حويفظ
168	300	640	940	168	155	2100	2670	7.7	7.5	5	5	دجلة
164	304	620	964	172	158	2070	2700	7.6	7.5	5	5	المنجد
160	348	640	1020	166	158	1444	2850	7.6	7.5	7	60	الرحمن
164	284	620	980	166	160	2050	2670	7.6	7.7	5	47	العروبة
168	348	640	1020	166	162	2110	2850	7.8	7.5	5	5	سيد عاشور
164	346	648	1020	170	158	2120	2810	7.8	7.5	8	20	الربيع
164	304	620	964	172	158	2070	2700	7.6	7.5	5	5	الف دار
168	312	640	992	160	166	2100	2840	7.6	7.6	5	11	القااهرة
168	300	640	940	168	155	2100	2670	7.7	7.5	5	5	المعهد
166	332	635	1012	167	158	2052	2786	٧.٧	٧.٥	6	33	المعدل

T.S.S		T.D.S		SO4		CI		MG		الأشهر النموذج
خريف	كانون الثاني	خريف	كانون الثاني	خريف	كانون الثاني	خريف	كانون الثاني	خريف	كانون الثاني	
50	260	1396	2012	526	967	350	397	55	36	الموحد
92	52	1642	1470	521	878	347	498	53	36	الرافدين
46	30	1484	1844	507	890	350	499	54	37	الكرامة
34	234	1396	2292	513	975	348	412	53	38	الابتيرة
96	22	1414	1870	512	817	347	469	52	47	الوحدة الإسلامية
30	200	1388	2308	513	481	348	424	53	34	تاج الإسلام
132	436	1394	2460	523	991	349	432	55	41	الصدر
42	48	1446	1914	520	888	350	500	54	36	الحسن العسكري
42	160	1336	1928	512	830	345	444	52	64	الزهراء
176	90	1406	1802	512	814	346	468	53	46	دور النفط
34	28	1338	1992	519	886	347	498	54	52	البرموك
46	30	1484	1844	507	890	350	499	54	37	حويظ
30	102	1422	1834	520	819	350	467	54	46	دجلة
58	94	1406	1864	511	825	346	470	51	50	المنجد
14	44	1294	1968	521	891	340	499	54	37	الرحمن
52	132	1318	1882	510	838	344	444	51	66	العروبة
46	30	1484	1844	507	890	350	499	54	37	سيد عاشور
46	44	1454	1850	526	840	352	447	55	39	الربيع
58	94	1406	1864	511	825	346	470	51	50	الف دار
34	28	1338	1992	519	886	347	498	54	52	القاهرة
30	102	1422	1834	520	819	350	467	54	46	المعهد
57	108	1413	1937	516	854	348	467	53	44	المعدل

المصدر: من عمل الباحث، بالاعتماد على بيانات دائرة الماء في محافظة ميسان، ٢٠١٩.

النتائج:

- ١- اتضح بان منطقة الدراسة تعاني من عجز مائي كبير بسبب سوء التخطيط، وان معظم مشاريع المياه في المنطقة هي مشاريع قديمة والمياه المجهزة منها لا تتناسب مع حجم الطلب، بسبب الزيادة في اعداد السكان والضغط الكبير على شبكات المياه، اذ اتضح بان الزيادة في اعداد السكان في بعض المناطق لم يقابلها زيادة في التجهيز المائي.
- ٢- بلغ مجموع الإنتاج الكلي لمشاريع ومجمعات تصفية المياه في منطقة الدراسة (٢١٢٢٠٠) م^٣/يوم، في حين بلغت كمية المياه المطلوبة (٢٦٣٠٠٦) م^٣/اليوم، وعليه فان مقدار العجز في المياه الصالحة للشرب بلغ (٥٠٨٠٦) م^٣/اليوم، وهي كمية كبيرة جدا وتعد تحدي كبير لاسيما ان المنطقة تقع في اقليم المناخ الصحراوي وفي ظل الظروف الصحية وكثرة الامراض والأوبية.
- ٣- تعاني جميع مناطق منطقة الدراسة من العجز المائي باستثناء منقطة الحسين القديم، وتأتي منطقة الثورة في مقدمة اقسام بلدية العمارة من حيث مقدار العجز في المياه بواقع (١٦٣٦٧) م^٣/يوم، نتيجة الزيادة السكانية الهائلة في المنطقة فضلا عن عامل التجاوزات على شبكة المياه من قبل العشوائيات واستحداث مناطق سكنية جديدة.
- ٤- اتضح ان معظم تراكيز عناصر المياه تقع خارج الحدود المسموح بها وفق المعايير المحددة، وخلال الفصلين الحار والبارد، الامر الذي جعل السكان يعتمدون على شراء المياه المعدنية او ما يعرف (RO) او نصبت أجهزة التحلية المنزلية.
- ٥- تعد جميع مياه محطات منطقة الدراسة وعلى أساس نسبة تراكيز عناصر (EC , TH, SO4 , T.D.S)، انها غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للشرب، وخلال الفصلين الحار والبارد.

المقترحات:

- ١- العمل مع الجهات المعنية على تقليل مصادر تلوث المياه من خلال فرض عقوبات او غرامات مالية على من يسبب في تلوث النهر من خلال رمي النفايات والانتقاض او مجاري مائية ملوثة.
- ٢- العمل على اكمال مشروع العمارة الموحد لاسيما ان المشروع يعد في مراحله الأخيرة والذي سوف يغطي نسبة كبيرة من العجز في مياه الشرب في منطقة الدراسة.
- ٣- الحد من التجاوزات على شبكة المياه من قبل العشوائيات والتي عادة ما تسبب في هدر كميات كبيرة من المياه من انابيب النقل.

- ٤ - مد الانابيب الخاصة لنقل الماء الخام الى الاستعمالات الخاصة كالحدائق والمنتزهات العامة او غسل الشوارع واطفاء الحرائق .
- ٥ - فرض الجباية ونصب مقاييس الماء او العدادات للحد من هدر المياه .
- ٦ - توعية المواطنين على كيفية ترشيد استهلاك المياه وبيان أهمية وقيمة الماء وكيفية الحفظ عليه .
- ٧ - تحسين نوعية المياه ومعالجتها بشكل افضل بحيث تكون مطابقة للمواصفات العراقية والعالمية لمياه الشرب .

المصادر:

- ١- الاسدي، صفاء عبد الأمير رشم، ٢٠١٤، جغرافية الموارد المائية، جامعة البصرة.
- ٢- الصفاوي، عبد العزيز يونس واخرون، ٢٠١٨، تقييم نوعية مياه الشرب في جامعة الموصل باستخدام دليل نوعية المياه WQI ، مجلة جامعة كركوك للدراسات العلمية، المجلد ١٣، العدد ٢.
- ٣- عباوي، سعاد عبد، محمد سليمان حسن، ١٩٩٠، الهندسة العلمية البيئية (فحوصات الماء)، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل.
- ٤- عزيز، رحيم جعفر، ٢٠١٨، تقييم نوعية مياه الشرب في منطقة سبع قصور في جانب الرصافة /بغداد، مجلة كلية التربية، المجلد ٢٤.
- ٥- فهد ، حارث جبار وعادل مشعان ربيع ، ٢٠٠٨، التلوث المائي ، مصادره مخاطره معالجته ، مكتبة المجتمع، العربي ، عمان.
- ٦- المواصفات القياسية، المواصفات العراقية لمياه الشرب، ١٩٩٦، مسودة تحديث المواصفات العراقية ٤١٧.
- 7- Jarvie, H. P., B. A. Whitton, and Colin Neal, ١٩٩٨ , "Nitrogen and phosphorus in east coast British rivers: speciation, sources and biological significance." Science of the Total environment 210.
- 8- Bernnan, S. and J. Withgott (2005) Environment the science behind thestories, Pearson Education Inc. New York.
- 9- WHO, 2004 Guidelines for Drinking Water Quality, third edition, vol (1), Geneva.
- 10- WHO, (2003) Manual for the laboratory identification and Antimicrobial susceptibility testing of bacteria pathogenes of public health importana in the Developing word , USA.



العدد الحادي والأربعون
الجزء الرابع / تشرين الثاني / ٢٠٢٠

جامعة واسط
مجلة كلية التربية

الدوائر الحكومية:

- ١- مديرية بلدية محافظة ميسان، الشعبة الفنية، خارطة مدينة العمارة الإدارية، مقياس ١: ١٠٠٠٠، سنة ٢٠١٢.
- ٢- مديرية بيئة محافظة ميسان، قسم السيطرة النوعية، بيانات غير منشورة، ٢٠١٩.
- ٣- مديرية ماء ميسان، قسم التخطيط، بيانات غير منشورة، ٢٠١٩.
- ٤- وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، ميسان، بيانات غير منشورة، ٢٠١٩.